

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UC881216 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 8. 4. 2008 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 1994 ccm |
| 3. registrační značka: 2SA7521 | 8. obch. označení: Impreza 2.0R | 13. barva: červená |
| 4. počet majitelů: nezjištěno, v ČR 1 | 9. číslo karoserie: JF1GH7LW48G007007 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 7. 4. 2018 | 10. výkon motoru: 110 kW | 15. celková hmotnost: 1890 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 113 726 | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: ano |
| 17. skutečný nájezd: 113 726 | 20. odpočet DPH: ne | 23. návod k obsluze: SRN |
| 18. země původu vozidla: SRN | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 24. barva původní: ano | 28. lak opravovaný: ano | 32. poškození karoserie: ano - nárazníky, LP blatník, 5. dveře, jinak odpovídá stáří a nájezdu |
| 25. díly po výměně: ano | 29. rozsah opravy: P část + 5. dveře | |
| 26. koroze: ano | 30. havarovaná: ano | 33. poškození interiéru: odpovídá stáří a nájezdu |
| 27. rozsah koroze: chladičová příčka, nosníky, urezlý držák výfuku, 5. dveře, dále odpovídá stáří | 31. rozsah havárie: minimálně P část | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 34. motor původní: ano | 38. vyšší spotřeba oleje: ne | 42. stav hlavní převodovky: rosí gufero |
| 35. katalyzátor bez vad: ano | 39. velká hluchost: ne | 43. stav redukční převodovky: dobrý |
| 36. díly po výměně: ne | 40. motor opravovaný: ne | |
| 37. únik oleje: ne | 41. rozsah opravy motoru: | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|--|----------------------------|
| 44. Lehce načaté SBK P ramen a gumy Z stabilizátoru | 47. Lehce hlučná P ložiska |
| 45. Horší stav Z SBK diferenciálu a zadních příčných SBK ramen | 48. Demontované LPG |
| 46. Upadlý kryt výfuku (nad tlumičem) | 49. Ťupky v čelním skle |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsáném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel