

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UC343413 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 20. 2. 2008 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 3630 ccm |
| 3. registrační značka: 9T61296 | 8. obch. označení: TRIBECA | 13. barva: černá perlet' |
| 4. počet majitelů: 3 | 9. číslo karoserie: 4S4WXFLU58S012981 | 14. počet míst k sezení: 7 |
| 5. STK platná do: 15. 4. 2022 | 10. výkon motoru: 190 kW | 15. celková hmotnost: 2586 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 256 478 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: do 2017 |
| 17. skutečný nájezd: 256 478 km | 20. odpočet DPH: ne | 23. návod k obsluze: ano |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

- u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu*
- | | | |
|--|---|--|
| 24. barva původní: ano | 29. rozsah opravy: minimálně všechny dveře, LZ blatník, ... | (rozpraskaná P světlá, zlámaný kryt motoru, odřeniny a promáčkliny nárazníků, ošekaná kapota, odřený P bok a LZ blatník, promáčklé PZ dveře) |
| 25. díly po výměně: pravděpodobně | 30. havarovaná: ano | |
| 26. koroze: ano | 31. rozsah havárie: viz oprava laku (škarpa) | 33. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 27. rozsah koroze: minimálně 5. dveře, nápravy, výfuk, ... | 32. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | |
| 28. lak opravovaný: ano | | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|--|------------------------------|---|
| 34. motor původní: ano | 38. vyšší spotřeba oleje: ne | 42. stav hlavní převodovky: lehký únik oleje mezi diferenciálem a převodovkou |
| 35. katalyzátor bez vad: ano | 39. velká hlučnost: ne | |
| 36. díly po výměně: nezjištěno | 40. motor opravovaný: ne | |
| 37. únik oleje: ano - lehce prsa, ventilová víka | 41. rozsah opravy motoru: | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

- u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu*
- | | |
|--|---|
| 43. Rosí řízení (hřeben) | 45. Doporučeno přepáskovat vnitřní manžety poloos |
| 44. Na výměnu silentbloky P ramen a Z khorních ramen | 46. Nesvítili LP parkovačka |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| b. osvědčení o technickém průkazu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | g. nezávislé topení Webasto |
| d. servisní knížka k vozidlu | |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel