

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UB968563 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 19. 9. 2005 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 1994 ccm |
| 3. registrační značka: 9B68671 | 8. obch. označení: Legacy 2.0R | 13. barva: stříbrná |
| 4. počet majitelů: nezjištěno | 9. číslo karoserie: JF1BP5LS56G041834 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 9. 8. 2020 | 10. výkon motoru: 121 kW | 15. celková hmotnost: 1945 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 16. stav počítáče km: 124 892 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: částečně + servis v AWD |
| 17. skutečný nájezd: 124 892 km | 20. odpočet DPH: ne | |
| 18. země původu vozidla: SRN | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|---|--|---|
| 23. barva původní: ano | 27. lak opravovaný: ano | 31. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 24. díly po výměně: nezjištěno | 28. rozsah opravy: P bok | 32. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. koroze: ano | 29. havarovaná: ano | |
| 26. rozsah koroze: spodní příčka chladiče, lehce prahy, víc nad Z nápravou atd. | 30. rozsah havárie: P bok (detaily nezjištěny) | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 33. motor původní: ano | 36. únik oleje: ano (L ventilové víko, možná z rozvodů) | 39. motor opravovaný: ne |
| 34. katalyzátor bez vad: ano | 37. vyšší spotřeba oleje: nezjištěno | 40. rozsah opravy motoru: |
| 35. díly po výměně: ne | 38. velká hlučnost: ne | 41. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|--|--|
| 42. Vytahané silentboky Z příčných ramének | 44. Lehce hlučné PP ložisko, tupky v čelním skle |
| 43. Vysypaný L tlumič výfuku | 45. Nenaklápí P zrcátko |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel