

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

,
(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UD955354 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 22. 9. 2010 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2457 ccm |
| 3. registrační značka: 1AX8463 | 8. obch. označení: Outback 2.5i | 13. barva: bílá perleť |
| 4. počet majitelů: 2 | 9. číslo karoserie: JF1BR9LM4AG011159 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: | 10. výkon motoru: 123 kW | 15. celková hmotnost: 2010 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 311 873 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: |
| 17. skutečný nájezd: 311 873 km | 20. odpočet DPH: ano | 23. návod k obsluze: |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: servis v AWD | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|---|---|---|
| 24. barva původní: ano | 28. lak opravovaný: ano | 32. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: min. kapota | 29. rozsah opravy: kapota, LZ bočnice | |
| 26. koroze: ano | 30. havarovaná: viz lakování | |
| 27. rozsah koroze: viz osobní kontrola (hrana nad čelním oknem) | 31. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 33. motor původní: ano | 36. únik oleje: ano | 39. motor opravovaný: ne |
| 34. katalyzátor bez vad: ano | 37. vyšší spotřeba oleje: L gufero vačky? | 40. rozsah opravy motoru: |
| 35. díly po výměně: ne | 38. velká hlučnost: ne | 41. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|--|--|
| 42. Volant vpravo | 45. Děravá příruba výfukového tlumiče, drnčí oplechování svodů |
| 43. Mezinápravový diferenciál 90 Nm | 46. Nefunkční naklápění zrcátek |
| 44. Na výměnu přední a zadní brzy (přední větší z WRX) + zarezlé čepy zadních brzd | 47. Nefunkční klima kompresor |
| | 48. Nefunkční bederní opěrka sedadlo řidič |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující/komitent bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

Jméno

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel