

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „*Předávací protokol*“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „*prodávající*“),

a

(jako „*kupující*“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UF289504 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 98 B |
| 2. datum první registrace: 20. 2. 2013 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 1998 ccm |
| 3. registrační značka: 7U44872 | 8. obch. označení: BRZ | 13. barva: modrá metalíza |
| 4. počet majitelů: 1 (2) | 9. číslo karoserie: JF1ZC6L81DG002785 | 14. počet míst k sezení: |
| 5. STK platná do: 19. 7. 2025 | 10. výkon motoru: 147 kW | 15. celková hmotnost: 1670 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 79 150 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: |
| 17. skutečný nájezd: 79 150 km | 20. odpočet DPH: ne | 23. návod k obsluze: |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 24. barva původní: ano | 28. lak opravovaný: nezjištěno | 32. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: nezjištěno | 29. rozsah opravy: | 33. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 26. koroze: ne | 30. havarovaná: nezjištěno | |
| 27. rozsah koroze: | 31. rozsah havárie: - - - | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 34. motor původní: ano | 37. únik oleje: lehce rosí ventilová víka | 40. motor opravovaný: ne |
| 35. katalyzátor bez vad: chybí/sportovní | 38. vyšší spotřeba oleje: ne | 41. stav hlavní převodovky: dobrý |
| 36. díly po výměně: ne | 39. velká hlučnost: ne | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|--|---|
| 42. Občas chyba ECU P0171, P1178, P1170, P1604 (palivový systém) | 44. Vůle v uchycení tlumičů zadní nápravy |
| 43. Výfuk bez katalyzátoru | 45. Úpravy viz informace v inzerci |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel