

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne

uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 26493322

(jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

### A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - číslo TP/OTP: UBL868223            | - číslo karoserie: JF1GDFLH36G059613 |
| - datum první registrace: 31.01.2007 | - druh karoserie: sedan              |
| - registrační značka: 3H2 4224       | - výkon motoru: 206 kW               |
| - počet majitelů: 3                  | - palivo: benzín                     |
| - STK platná do: 26.03.2027          | - objem motoru: 2457 cm <sup>3</sup> |
| - kategorie vozidla: M1              | - barva: modrá metalíza              |
| - tovární značka: SUBARU             | - počet míst k sezení: 5             |
| - obch. označení: Impreza WRX STI    | - celková hmotnost: 1900 kg          |

### B. Další informace o vozidle, jeho historie

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - stav počítáče km: 63 253 km | - servisní kniha: ano           |
| - skutečný nájezd: 63 253 km  | - záznamy v servisní knize: ano |
| - země původu vozidla: ČR     | - návod k obsluze: ne           |
| - odpočet DPH: ne             |                                 |

### C. Informace o stavu karoserie a interiéru

*u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu*

- |                                                                                        |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| - barva původní: ano                                                                   | - havarovaná: ne                                                          |
| - díly po výměně: nezištěno                                                            | - rozsah havárie:                                                         |
| - koroze: ne                                                                           | - poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| - lak opravovaný: ano                                                                  | - poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| - rozsah opravy: přední a zadní nárazník – po výměně, lakováno (dle servisní historie) |                                                                           |

### D. Informace o stavu motoru a převodovky

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| - motor původní: ano       | - velká hlučnost: ne            |
| - katalyzátor bez vad: ano | - motor opravovaný: ne          |
| - díly po výměně: ne       | - rozsah opravy motoru:         |
| - únik oleje: ne           | - stav hlavní převodovky: dobrý |
| - vyšší spotřeba oleje: ne |                                 |

### E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

*u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu*

- levé zadní dveře – poškozená ochranná fólie
- pravý roh předního nárazníku – poškozená ochranná fólie
- 2x ráfek – odřená hrana

### F. Předané součásti a příslušenství

- |                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - velký technický průkaz            | - servisní knížka k vozidlu                       |
| - osvědčení o technickém průkazu    | - plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| - 2 ks originálních klíčů k vozidlu |                                                   |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanyými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

**Kupující:**

**Prodávající:**

**AWD, s.r.o.**, Miloš Merta, jednatel